





f

Zustandsbewertung Strecken des VRR



Daten

- •Gleisgeometrie
- •Oberleitung
- •Riffel
- Schienenkopfquerprofil

Linien

- •S3
- •RB31
- •RB44
- •DO-Hbf über GE-Hbf MG-Hbf
- •RE13





Zulässige Streckengeschwindigkeit (Soll)








Strecklänge	Kommentar
662 km	Daten vom UFM
66,5 km	Wurden doppelt befahren
23,5 km	Konnten nicht zugewiesen werden
	Km-Positionen nicht bekannt
572 km	Wurden den Strecken zugewiesen













Richtlinie



Bautechnik, Leit-, Signal- u.	Oberbau inspizieren		
Telekommunikationstechnik			
Prüfung der Gleisgeometrie mit Gleismessfahrzeugen		821.2001	
		Seite I	





Bewertung der Einzelfehler nach SR_A, SR₁₀₀ und SR_{lim}

Та	Tabelle: 2 Beurteilungsmaßstäbe für Einzelfehler der Gleislage																			
	Ţ.					Beurteilungsmaßstäbe														
						SR _A SR ₁₀₀							SR _{lim}			Grenzwert				
						für die	örtlic	h zuläs	ssige	Gesch	windi	gkeit g	emäß	VzG b	zw. V	zG Ne	eiTech	[km/h]		
		Mess-	Einh	Auswer-	V <u>≤</u>	80	120	160	٧>	v <u><</u>	80	120	160	٧>	v <u><</u>	80	120	160	٧>	
Nr.	Prüfgröße	basis in (mm)	eit	tung	80	< v ≤ 120	< v≤ 160	< v ≤ 230	230	80	< v ≤ 120	< v <u>≤</u> 160	< v≤ 230	230	80	< v≤ 120	160 T)	< v≤ 230	230	
1	Längshöhe	2,6/6,0	mm	Null/Spitze	12	10	8	6	5	15	13	11	9	7			14	11	9	
2	Verwindung	1,5 – 19,5	0/00	Null/Spitze		Tabelle 3, Kurve 1								Tabelle 3, Kurve 2 oder 3						
3	Gegenseitige Höhenlage	-	mm	Mittelwert/ Spitze	10	8	7	6	5	13	11	9	8	7	-	-	11	10	9	
4	Pfeilhõhe 2)	4,0/6,0	mm	Null/Spitze	12	10	8	6	5	15	13	11	9	7	-	-	14	11	9	
5	Spurweite 3)		mm	1435/ Spitze	+1 5	+15	+15	+10	+5	+27	+27	+27	+20 -3 ⁴⁾	+15 -3 ⁴⁾						Tabelle 4 und Tabelle 5

¹⁾ für NeiTech-Streckenabschnitte mit u_r > 150 mm gelten diese Werte auch für Geschwindigkeiten von 80 bis 120 km/h.

Beurteilungsmaßstäbe für Einzelfehler





²⁾ im Bereich von Fakop-Weichen und Schienenauszügen bedingt die konstruktive Spurerweiterung einen systematischen Fehler im Pfeilhöhensignal. Bei Überschreitung von SR₁₀₀ bzw. SR₁₀₀ bzw. SR₁₀₀ Werten sind zur Beurteilung der Ergebnisse und Entscheidung erforderlicher Maßnahmen die Inspektionsergebnisse gemäß Ril 821 2005 heranzuziehen.

für Weichen und Schienenauszüge gelten die Beurteilungsmaßstäbe der Spurweite gemäß Ril 821.2005.

bei Unterschreitung ist eine Instandsetzung in Abhängigkeit vom Ergebnis der Überprüfung der äguivalenten Konizität bzw. der fahrtechnischen Inspektion

Bewertung nach Gesamtsignal Standardabweichung

Tabelle 7: Auslösewert für die Instandsetzungsplanung (SRA-Wert) siehe Abschnittsbeurteilung im Übersichtsschrieb (821.2001A01)

VzG bzw. VzG NeiTech (km/h)	v ≤ 80	80< v≤120	120 <v≤160< th=""><th>160<v≤230< th=""><th colspan="3">230<v≤300< th=""></v≤300<></th></v≤230<></th></v≤160<>	160 <v≤230< th=""><th colspan="3">230<v≤300< th=""></v≤300<></th></v≤230<>	230 <v≤300< th=""></v≤300<>		
s (LH) in mm	3,8	3,4	2,8	2,2	1,6		
s (PH) in mm	3,8	3,4	2,8	2,2	1,6		
s (GH) in mm	3,1	2,7	2,2	2,0	1,6		

Zitat aus der Richtlinie 821.2001 (Abschnitt 5.9): "...Die Standardabweichung s dient als zusätzliche Entscheidungshilfe für die Beurteilung der Qualität der Gleislage. Wenn ein Richtwert [...] überschritten wird, ist aufgrund örtlicher Überprüfung zu entscheiden, ob und welche zusammenhängende Instandsetzungsmaßnahme zur Verbesserung der Gleislage einzuleiten ist."






Ergebnis Einzelfehlerüberschreitungen

Messgrösse	Anzahl Überschreitungen
Längehöhe	1639
ORE-Verwindung	21
Richtung	317
Querhöhe	15
Spurweite	6389
Summe	8381




Ergebnis Einzelfehlerüberschreitungen






Ergebnis Gesamtsignal Standardabweichung (Berechnung nach Vorschrift)




Zitat aus der Richtlinie 821.2001 (Abschnitt 5.9): "...Die Standardabweichung s dient als zusätzliche Entscheidungshilfe für die Beurteilung der Qualität der Gleislage. Wenn ein Richtwert [...] überschritten wird, ist aufgrund örtlicher Überprüfung zu entscheiden, ob und welche zusammenhängende Instandsetzungsmaßnahme zur Verbesserung der Gleislage einzuleiten ist."








Ergebnis Gesamtsignal Standardabweichung (Vereinfachte Berechnung DB AG)
























Fazit

- Bei 30 % der gemessenen Strecken ist der Richtwert Gesamtsignal Standardabweichung überschritten
- Es sind viele Einzelfehler vorhanden, die durch das Einfügen von La-Fahrstellen reduziert werden
- Eine Bewertung ausschließlich nach La-Fahrstellen (wie derzeit im Rahmen der LuFV praktiziert) ist grundsätzlich abzulehnen





Ausblick

- Inspektion des gesamten Netzes des VRR und das möglichst einmal im Jahr
- Damit ist eine Trendaussage über die Entwicklung der Qualität des Netzes möglich.



Trend Gesamtsignal Standardabweichung

