



Erstmalig erhält dieser Stationsbericht Beispiele aus einer vom VRR durchgeführten Fotodokumentation über Mängel insbesondere im Funktionsbereich von Stationen. Ebenso wurde das Thema Fahrgastinformation neu aufgenommen. Es wird dargestellt, welche Informationselemente für Nahverkehrskunden an den Stationen vorhanden sind und wie die Ist-Fahrplandaten des auf der Strecke befindlichen Zuges zum Fahrgast kommen.

In der Anlage 1 sind diejenigen Stationen gekennzeichnet, für die nach derzeitigem Erkenntnisstand Maßnahmen zur Modernisierung/Verbesserung des Erscheinungsbildes notwendig sind. Für diese Maßnahmen kann aber derzeit keine Finanzierung sichergestellt werden.

Anlage